# Standar Nasional Indonesia

SNI 06-0651-1989

ICS 48+ aba Si Test

Kulit sol kerbau

# DAFTAR ISI

		Halaman
1.	RUANG LINGKUP	1
2.	DEFINISI	1
3.	SYARAT MUTU	1
4.	CARA PENGAMBILAN CONTOH	2
5.	CARA PENYIAPAN CONTOH UJI	2
6.	CARA UJI	2
7.	SYARAT LULUS UJI	3
8.	CARA PENGEMASAN	3

#### KULIT SOL KERBAU

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara penyiapan contoh uji, cara uji, syarat lulus uji dan cara pengemasan kulit sol kerbau.

## 2. DEFINISI

Kulit sol kerbau adalah kulit kerbau yang disamak dengan bahan penyamak nabati, umumnya digunakan untuk sol sepatu.

#### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu kulit sol kerbau adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel Syarat Mutu Kulit Sol Kerbau

No.	I Tunina	Catuan	Persy	aratan	
Urut	Uraian	Satuan	Minimum	Maksimum	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Kimiawi				
1.	Kadar air		<u> </u>	19,0 %	
2.	Kadar abu			2,5 %	
3.	Kadar minyak dan				
.	atau lemak			2,0 %	
4.	Kadar zat larut			1000	
_	dalam air		00.0	10,0 %	
5. 6.	Derajat penyamakan pH		60,0	95,0	Untuk pH
			3,5	7,0	3,5-4,5 apabilated cairan di encerkan 10 x selisih pH sesudah diencerkan harus ku-
	Fisis				rang dari 0,7
1.	Tebal	mm	2,5	6,0	
2.	Penyamakan	_	masak		
3.	Penyerapan air :				
	— 2 jam			60,0 %	
	— 24 jam	1 - 1 9		70,0 %	
4.	Kekuatan tarik	kg/cm <sup>2</sup>	250,0	_	

Tabel (lanjutan)
------------------

1	2	3		5	6
5.	Kekuatan aus :				
	— indeks berat	_	1.000,0	_	
;	— indeks tebal		4.000,0		i
6.	Kekuatan bengkuk		tidak re-		
			tak		
7.	Berat jenis Organo-				
,	leptis	_	-	1,0	1
1.	Bagian nerf		licin	_	
2.	Bagian daging		bersih	_	
3.	Warna	_	rata	_	Warna makin
					muda, makir
					baik.
4.	Kepadatan	_	padat	_	

- 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH KULIT

  Dilakukan sesuai dengan SII. 0757 83, Cara Pengambilan Contoh Kulit.
- 5. CARA PENYIAPAN CONTOH UJI
  Dilakukan sesuai dengan SII. 0758 83, Cara Menyiapkan Contoh Uji untuk
  Pengujian Fisis dan Kimiawi.
- 6. CARA UJI
- 6.1. Cara Uji Kimiawi
- 6.1.1. Kadar air Dilakukan sesuai dengan SII. 0759 — 83, Cara Uji Kadar Air Dalam Kulit.
- 6.1.2. Kadar abu
  Dilakukan sesuai dengan SII. 0637 82, Cara Uji Kadar Abu dalam Kulit.
- 6.1.3. Kadar minyak dan atau lemak

  Dilakukan sesuai dengan SII. 0638 82, Cara Uji Kadar Minyak dan atau Lemak.
- 6.1.4. Kadar zat larut dalam air

  Dilakukan sesuai dengan SII. 0019 79, Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi.
- 6.1.5. pH Dilakukan sesuai dengan SII. 0761 — 83, Cara Uji pH Kulit Tersamak.
- 6.2. Pengujian Fisis

  Pengujian fisis meliputi: tebal, penyerapan air, kekuatan tarik, kekuatan aus, kekuatan bengkuk dan berat jenis, dilakukan sesuai dengan SII. 0019 79,6)

  Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi.

- 6.3. Pengujian Organoleptis
- 6.3.1. Pengujian bagian nerf
  Dilakukan sesuai dengan SII. 0019 79, Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi.
- 6.3.2. Pengujian bagian daging

  6)

  Dilakukan sesuai dengan SII. 0019 79, Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi.
- 6.3.3. Kepadatan kulit Diamati, kepadatannya.
- 7. SYARAT LULUS UJI

Suatu contoh dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan seperti pada butir 3.

- 8. CARA PENGEMASAN

  6)
  Dilakukan sesuai dengan SII. 0019 79, Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi.
  - Catatan :
- 1. diubah menjadi SNI-0642-1989-A SII-0757-83
- 21 diubah menjadi SNI-0643-1989-A SII-0758-83
- 3. diubah menjadi <u>SNI-0644-1989-A</u> SII-0759-83
- 4. diubah menjadi SNI0563-1989-A SII-0637-82
- 5. diubah menjadi <u>SNI-0564-1989-A</u> SII0638-82
- 6. dinbah menjadi <u>SNI-0235-1989-A</u> SII-0019-79